

中色大冶弘盛铜业电解衬氟阀门修复服务 采用单一来源采购方式的采前公示

一、项目信息

采购人：中色大冶供应链管理中心

项目名称：中色大冶弘盛铜业电解衬氟阀门修复服务

采购背景：电解衬氟阀门用于电解片区电解液循环泵进口，阀门型号 D941F4-10RL DN400，现场已使用 2 年零 4 个月，阀门内衬四氟层出现破损漏液，故需进行阀体修复并内衬四氟，并对阀门执行机构与修复后阀体进行组装调试，因该阀门阀体修复包括阀门整体重新衬氟、电动执行机构的装配调试，且需保证修复阀体与原电动执行机构的配套一致性，现拟对阀门原制造厂家浙江永联阀门集团有限公司以单一来源方式采购电解衬氟阀门修复服务项目。

二、采用单一来源采购方式理由

根据公司《采购管理》8.2.2.4 “满足以下情形之一，经审批后可采用直接采购方式进行采购”第 4 条“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的”规定。该项目符合直接采购条件。

三、拟定供应商信息

拟定供应商名称：浙江永联阀门集团有限公司

地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道 259 号

四、公示期限

2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 23 日

五、其他补充事宜

诚挚邀请各潜在供应商积极参与我公司相关采购项目。如有潜在供应商对本项目采购方式有异议且有意向参与该采购项目，请在公示期内以书面或电子邮件

的方式（盖单位公章）向本项目采购监督部门提出异议，逾期不予受理。采购监督部门受理后，组织相关人员进行论证交流，论证后认为异议成立的，将采用其他采购方式；论证交流后认为异议不成立的，将论证结论书面告知提出异议的供应商。

六、联系方式

阳新弘盛技术联系人：谭文文

联系电话：15797266244

异议受理部门：中色大冶供应链管理中心

地 址：湖北省黄石市下陆区下陆大道 18 号

电子邮件：myqh123456@dyys.com

联 系 人：孟庆娟

联系电话：13872077008



附件：采购需求单位直接采购情况说明

关于弘盛铜业电解衬氟阀门修复服务采购项目

直接采购说明

公司：

一、采购标的物

电解片区现有 1 台规格型号为 D941F4-10RL DN400 的衬氟电动蝶阀，用于电解液循环泵入口管道，因阀体衬氟层破损导致漏液，该循环系统线路备用失效，为保障生产系统安全平稳运行，需对该阀门进行修复。弘盛铜业需向阀门原生产厂家浙江永联阀门集团有限公司采购项目，预计费用总金额 1 万元。

二、采购背景

电解衬氟阀门用于电解片区电解液循环泵进口，阀门型号 D941F4-10RL DN400，现场已使用 2 年零 4 个月，阀门内衬四氟层出现破损漏液，故需进行阀体修复并内衬四氟，并对阀门执行机构与修复后阀体进行组装调试，现拟对阀门原生产厂家浙江永联阀门集团有限公司直接采购电解衬氟阀门修复服务项目。服务内容：1 台电解循环泵入口阀阀体修复并内衬四氟，蝶阀组装修复。该项目预计采购总金额约 1 万元（含税）。因该阀门阀体修复包括阀门整体重新衬氟、电动执行机构的装配调试，且需保证修复阀体与原电动执行机构的配套一致性，本项目拟采用直接采购程序。

三、采购对象

采购对象基本情况：浙江永联阀门集团有限公司成立于 2000 年 10 月 13 日，注册地位于浙江省温州经济技术开发区滨海五道 259 号，分支机构经营场所：温州经济技术开发区沙城街道沧宁西路 2 号，法定代表人为沈永增。经营范围包括一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；五金产品制造；五金产品批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件制造；电子元器件批发；家用电器制造；家用电器销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；照明器具制造；照明器具销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。

四、采购建议：

根据公司《采购管理》8.2.2.4 符合下列情形之一，第四条“·需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；”；弘盛铜业电解衬氟阀门修复服务特申请从浙江永联阀门集团有限公司直接采购。

